

TBT 08H-thermomètre numérique Alimentation, Thermomètre à viande

Détails pour la Chine Fabrication thermomètre à viande Pour Cuisine (lecture rapide)

Profession, de stabilité et de grande précision

Facilement Basculer degrés Fahrenheit et la fonction de Celsius

Convient à utiliser

Mise hors tension automatique

4 boutons avec écran LCD

Thermomètre à viande est facile à mesurer la température des aliments, qui est sans danger pour tester la température. Please lire les instructions avant d'utiliser ce produit.

Instruction

1.ON / OFF: Switching

2.C / F Key: le mode d'affichage, ce bouton peut être fonction de C / F Conversion

3.Hold clé: S'il vous plaît appuyez sur le bouton HOLD en bas quand il est sous état de fonctionnement normal, la température aura lieu, et appuyez une fois de plus il sera de retour à l'état de fonctionnement normal.

4.MIN MAX / clé: Pour vous montrer la température Min / Max, il sert à mesurer.

spécification

1. Plage de mesure: -50C à 300C

2 .Accuracy: $\pm 0,1$ ° C, de -20 ~ 100 ° C (-4 ~ 212 ° F) ± 1 ° C, 100 ~ 200 ° C (212 ~ 392 ° F): ± 2 ° C, -20 ~ -40 ° C (-4 ~ -40 ° C): ± 2 ° C, 200 ~ 300 ° C (392 ~ 572 ° F) / - 40 ~ -50 ° C (-40 ° F -50 ° F ~) : ± 2 ° C à ± 5 ° C

3 .Resolution: 0.1C

4. Alimentation: batteries 1.5V LR1130