



Ηλεκτρονική θερμόμετρο, Σημαντικές χρήση για την οικογένεια μάγειρας, εκτός ταξίδια μπάρμπεκιου



Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

- 1.Measurement: -50 °C σε 300 °C (-58 ° F έως 572 ° F)
- 2.Measuring ακρίβεια: ± 0,1 οθόνη Degree.-50 °C σε 20 °C (-58 ° F έως -4 ° F): ± 2degree
-20 °C έως 200 °C (-4 ° F έως 392 ° F): ± 1degree
200 °C σε 300 °C (392 ° F έως 572 ° F): ± 2degree ~ ± 5degree
- 3.Waterproof
- 4.LCD τιμή θερμοκρασίας απεικόνιση
- 5.Holding τιμή θερμοκρασίας απεικόνιση
- 6.Auto απενεργοποίηση

Λειτουργία:

1. Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF μια φορά, η οθόνη θα εμφανίσει όλα τα τμήματα, μετά από ένα δευτερόλεπτο measuring οθόνη θερμοκρασία, και πατήστε ξανά το πλήκτρο, θα υπάρχει de σβήνω.
- 2.Στην περίπτωση που η οθόνη είναι σε κανονική κατάσταση, πατήστε το Hond κλειδί η θερμοκρασία μέτρησης θα Κρατώντας δεν αλλαγή, πιέστε και πάλι, η κρατική συμμετοχή θα είναι επιστροφή στο κανονική κατάσταση της μέτρησης της θερμοκρασίας
- 3.Αt κανονική κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο MAX / MIN, θα υπάρχει Να εμφανίζεται υψηλότερη τιμή στη μνήμη, πατήστε και πάλι,

Εμφανίζεται χαμηλότερη τιμή Μνήμης

4.Ατ κανονικό, πιέστε το πλήκτρο / C F, εκεί θα εμφανιστεί

Θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ βαθμό

5. Τροποποίηση της μπαταρίας, ανοίξτε την αιτία της μπαταρίας ως συνέχεια

Σχέδιο, η μπαταρία είναι κύτταρο και το είδος των

Μπάρμπεκιου μορφή θερμοκρασία reference:

Τύπου με βάση το κρέας θα μπορεί να επιλεγεί θερμοκρασία Forachieving γεύση.

Meat	Raw		Medium raw		Medium		Well done	
	°C	° F	°C	° F	°C	° F	°C	° F
Beef	140	284	145	293	160	320	171	307.8
Lamb			151	303.8	160	320	171	307.8
Pork							171	307.8
Chicken							180	356
Turkey							180	356

Ζεστό και προειδοποίηση:

1.Do δεν μπάρμπεκιου μαζί τροφή, χρειάζονται μόνο τη μέτρηση

2.Do δεν αγγίζετε το σωλήνα χάλυβα, όταν η μέτρηση γίνεται μόλις τώρα ολοκληρώθηκε

3.Hold εκκαθάρισης και θα πλύνετε το σωλήνα χάλυβα με βραστό νερό πριν και μετά μεταχειρισμένα