

EC-770 di spessore di rivestimento Caratteristiche Gauge: Un grande schermo LCD a matrice di punti, operazione menu standard; B due modalità di misurazione: singolo (Single) e continuo (continuo); C due modalità di gruppo: Gruppo diretto (DIR) e gruppi universali (GEN), una banca diretta e quattro gruppi generali. Tutti i dati vengono cancellati automaticamente dopo lo spegnimento bancario. Insieme universale di dati vengono salvati automaticamente, l'arresto non è persa. Ogni gruppo può memorizzare i dati di 80; D può essere zero calibrazione e multi-punto di calibrazione (quattro punti). Ogni gruppo ha una taratura calibrazione dello zero e multi-point separati, ferme restando tra i gruppi ;. E gli utenti possono sempre visualizzare il gruppo di lavoro corrente ha misurato i dati ed eliminare i dati specificati o l'intero insieme di dati ;. Visualizzazione in tempo reale F degli attuali statistiche lavoro Gruppo: valore medio (medio), il valore minimo (Min), massima (Max), la deviazione standard (SDEV); G sonda tre modalità: Auto (Auto), induzione magnetica (Magnetic) e correnti parassite (Eddy Current);. H può essere impostato separatamente per ogni gruppo e valore dell'allarme basso limite, quando le istruzioni sullo schermo invase allarme ;. Posso attivare o disattivare l'interfaccia di arresto automatico J.USB grado di trasmettere dati a un computer K. gruppo universale bassa potenza ed errori