

Senza contatto infrarosso della fronte Termometro ST50

specifications:

misurazione senza contatto.

LCD retroilluminato bianco. D: S = 10: 1

hold Auto-dati e auto-disattivare (auto turn dopo 15sec. quando rilasciare il pulsante).

Un gran numero di simbolo emissività.

Utilizzare all'estero: può usato per il cibo, la sicurezza, ispezione, fuoco ispezione, veicolo di potere e motore diesel, fabbrica di plastica ecc

Può selezionare ° C / ° F.

Risoluzione: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Campo di misura:

30.0 ~ 45.0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)

-20.0 ~ 100,0 ° C (-4.0 ~ 199,9 ° F)

Tempo di risposta: 0,5 sec

Spettrale di risposta: 8 ~ 14µm

Batteria: una batteria da 9V

Precisione di misura: -20.0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)

-4.0 ~ 86.0 ° C, (± 2 ° F)

30.0 ~ 45.0 ° C, ($\pm 0,5$ ° C)

86.0 ~ 113.0 ° F, (± 1 ° C)

45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)

113.0 ~ 199.0 ° F, (± 2 ° F)

Ambiente ambiente operativo: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)

Umidità relativa: 10 ~ 80% RH