

Portable USB termometro HT-161

sepcifications:

Record 21000 temperatura e umidità conta simultaneamente.

display LCD per una facile lettura

USB si collega al PC

Temp campo di misura $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 105\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 221\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Temp precisione di misura di $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Display Temp risoluzione $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,1\text{ }^{\circ}\text{F}$)

campo di misura Umidità $0\% \text{ RH} \sim 100\% \text{ RH}$

Umidità precisione di misura $\pm 3\% \text{ RH}$

risoluzione dello schermo Umidità $0,1\%$ di umidità relativa