

temperatura e umidità. Nello stato visualizza MAX o MIN, nessun pulsante automaticamente dopo 8 secondi per ritornare la temperatura e l'umidità visualizzazione corrente. Il / temperatura registrata rimozione minima umidità massima, in MAX o MIN dello stato, tenere premuto il tasto MAX / MIN 2 secondi di vantaggio dello spettacolo più alta / più bassa umidità, e restituire la temperatura e l'umidità visualizzazione corrente.

9, pulsante di reset: Reset chiaro,

10, fissare l'unità su una parete o collocare sul desktop.

11, Uso del Prodotto uno (1,5 V) batterie di tipo AAA. Font fuzzy, si prega di sostituire la batteria, e Pattention alla tutela dell'ambiente.,

12, \* il modello C con la temperatura e l'umidità di rilevamento 1,5 metri linea