



HTC-3 温度表 湿度表, 温度表 湿度表, 温度表 湿度表



规格

- 温度范围: -10 °C ~ + 50 °C (-14 °F ~ + 122 °F)
- 温度精度: ± 1 °C (1.8 °F)
- 湿度精度: ± 0.1 °C (0.2 °F)
- 湿度范围: 10 % ~ 99 % RH
- 湿度精度: 5 % RH ±
- 湿度精度: 1 %
- 电源: AAA 1.5V

功能

- 温度 / 湿度
- °C / °F 温度单位
- °C / °F 湿度单位
- 12/24 小时制
- 背光显示
- 蜂鸣器
- 闹钟
- 温度报警

注意

1. First Press & A; (温度) 温度重置按钮 RESET;
2. 温度单位 °C / °F, °F / °C, °C / °F, °F / °C; °C / °F, °F / °C;
3. Please Press & B - 湿度重置按钮 RESET.

