

PH2011 Portable soort digitale pen PH meter, water BASEC materiaal ph waarde testen schilderen

1. Digitale pH meter
2. LCD-display, Groot scherm
3. Kan gebruikt worden in de duisternis.
4. Automatische compensatie, hoge precisie
5. Gemakkelijk te gebruiken met een hoge stabiliteit, gemakkelijk mee te nemen zonder veelvuldige aanpassing.
6. Diverse beschikbare kleuren te kiezen
7. Dit type hebben de nauwkeurigheid van $\pm 0.05\text{PH}$, de prijs noodzaak om Bespreekbaar water BASEC verfmateriaal ph waarde testen

Charactres:

- . **1 Bereik:** 0.00 ~ 14.00PH
- . **2 Resolutie:** 0.01pH
- . **3. Nauwkeurigheid:** + /-0.1PH Of $\pm 0.05\text{PH}$
- . 4 Batterij: 4x1.5V (AG-13)
- . 5 Temperatuur Compensatie: 0C ~ 50C
- . 6 Bedrijfstemperatuur: 0C ~ 50C
- 7. Afmetingen: 151mmx33mmx20mm
- 8 Gewicht: 53g

water BASEC verfmateriaal ph waarde testen

Operatie

1. Verwijder de beschermkap.
2. First spoel de elektrode met gedestilleerd water en zuigen het met filter-papier.
3. Zet op meter door "ON-OFF" schakelaar aan de bovenkant van de batterijhouder.
4. Immerge de pH-meter elektrode in de oplossing te testen.
5. Stir voorzichtig en wacht unit het display tabilizes.
6. After gebruik, spoel de elektrode met water om besmetting te minimaliseren. Schakel meter

PH Kalibratie

1. Immerge de elektrode in pH 6,86 (pH7.00) standaard bufferoplossing van fosfaat en schud het.
2. Allow de waarde stabiel en met een kleine schroevendraaier draai de kalibreerknop tot op het display "6.86" ("7.00"). Spoel de elektrode met gedestilleerd water, en zuigen met filter-papier.
3. Immerge de elektrode in pH4.01 of pH9.18 (pH10.0) de standaard bufferoplossing van borax.
4. After ongeveer een minuut, totdat de display "4.01" of "9.18" ("10.0").

water BASEC verfmateriaal ph waarde testen