$4~\rm em~1~LM-8010$ anemômetro profissional com higrômetro termômetro e medidor de luz $4~\rm em~1$, anemômetro com fluxo de ar (CMM, CFM) + medidor de umidade medidor de luz + termômetro

Especificação:

Umidade: 10 a 95 %RH,oC/oF * Anemômetro: 0,4 à 30,0 m/s.

- * Unidade anemômetro: m/s, km/h, MPH, knots, ft/min, oC / de.
- * Luz: 0 a 20.000 Lux, 0 para 1.680 Ft-cd, auto escala.
- * Tipo K termômetro: -100 a 1300 oC, oC / de.
- * Dados espera, registro (máx., Min.)
- * Forma pequeno osso com tamanho pequeno e peso leve.
- * Mesmo que LM-8000 mas com fluxo de ar (CMM, CFM).