DC103 Temperatura & Medidor de umidade

Especificação:

? Faixa de temperatura:

? Interior: -10 °C \sim + 50 °C (+ 14 °F \sim + 122 °F) ? Ao ar livre: -50 °C \sim + 70 °C (-58 °F \sim + 158 °F)

? Faixa de umidade: interior 20% ~ 90% RH

? Alimentação: 1.5V (AG13) x 1

Funções:

- * Temperatura interior / exterior & Indicador de umidade interior
- * Unidade de temperatura °C / °F variável
- * Valores MAX / MIN memorizados de temperatura interior / exterior e humidade interior
- * Frost alarme ponto: -1 °C \sim + 4 °C (+ 30,2 °F \sim + 39,2 °F)
- * Exibição do grau de conforto

Aparece @ temperatura interior: 20 °C ~ 25 °C (68 °F ~ 77 °F) & Umidade interna: 40% RH ~ 70% RH

Aparece quando Humidade Interior: & gt; 70% RH. Aparece quando Humidade Interior: & It; 40% RH

Nada aparece quando a temperatura interna & gt; 25 °C (77 °F) OU & lt; 20 °C (68 °F) e umidade: 40% RH \sim 70% RH.