instrumentos de medição DM-01A

Especificação

1. in / mm: polegadas / conversão métrica

2. RESET: reset origem

3. TOL: definição de tolerância

4. HOLD: dados mantenha

5. R / A: medição relativa / absoluta

6. conversão

+: Ajuste positivo

-: Ajuste negativo

7. display LCD maior

8. Precisão Tipo Faixa Resolução

DM-01 0-25mm / 0-1 "0,001 milímetros / 0.00005" 0,002 milímetros de 0,001 "