

## **Termômetro Infravermelho-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F**

### **Especificação**

- 1.Measurement Range (temperatura) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F
- 2.Distance Factor: Distância do Alvo Rácio 10:1
- 3: Precisão:  $\pm 2\% \pm 2$  °C.
- 4.Laser objectivo função.
- 5.Emissivity: 0,1 ~ 1,0
- Função 6.MAX/MIN.
- 7.High/low função de alarme de temperatura.