

## Termômetro Portátil USB HT-161

### Sepecificações:

Registre 21000 temperatura e umidade contagens simultaneamente.

Visor LCD para leitura fácil

Conexão USB ao PC

Faixa de medição Temp -40 °C ~ 105 °C (-40 °F ~ 221 °F)

Precisão de medição de temperatura  $\pm 1$  °C ( $\pm 2$  °F)

Resolução da temperatura 0.1 °C (0.1 °F)

Faixa de medição de umidade 0% RH ~ 100% RH

Precisão da medição da umidade  $\pm 3$ % RH

Resolução de exposição de umidade 0.1% RH