## Som e luz de alarme higrômetro-termômetro A2000-ex

## Características:

Alarme de som e luz se os valores altos/baixos definidos pelo usuário forem excedidos.

Calibração Manual de desvio

Exteranl sensor poderia expandir o comprimento de 50 metros.

Poderia adicionar som externo e alarme de luz.

Poderia adicionar a função de alarme do atraso, se os dados excedem o limite e Reture ao normal dentro do tempo do atraso, o dispositivo não se alarme.

Temperatura da exposição, umidade, tempo assim como o status do ambiente simultaneamente Tecla de função Max/min para mostrar o valor máximo/mínimo

Mesa-colocação superior ou pendurada na parede.

## Especificações

Exatidão da temperatura: ± 0,5 °C Umidade accruacy: ± 5% RH

Escala da medida da temperatura:-40  $\sim$  + 85  $^{\circ}$ C Escala da medida da umidade: 0  $\sim$  100% RH

Definição: 0.1 ° c/0.1%RH

Tipo do sensor: sensor externo com cabo de 3 medidores

Bateria: bateria do bloco de 9V \* 1

Alarme: campainha e luz

Dimensões: 135 milímetros \* 124mm \* 35mm (5.31 "\* 4,88" \* 1,37 "polegada)

Área de exposição do LCD: 97mm \* 78mm (3,81 "\* 1,37")

Peso: 330g

Certificado: CE, ISO

Acessórios: bateria do bloco de 9V, manual do usuário, parafuso