

Цифровой высотомер с компасом WS110

Особенности:

- 1) альтиметр (м, ноги)
- 2) Атмосферное давление (гПа, дюйм, мм рт.ст.)
- 3) температура (° C / ° F)
- 4) Цифровой компас
- 5) Вечный календарь
- 6) Индикатор низкого заряда батареи
- 7) Шея группа включены для удобной переноски

Технические характеристики:

- 1) Диапазон Компас: от 0 ° до 359 ° (цифровой) от 1 до 32 указателей (графические)
- 2) точность Рост: + /-0.5m
- 3) Температурный диапазон: от -20 ° C до +60 ° C (-4 ° F до 140 ° F)
- 4) Разрешение температуры: 0,1 ° C/0.2 ° F
- 5) Точность температуры: + / -1.0 ° C
- 6) Разрешение Давление: 0.1hPa (0.1mmHg, 0.01inHg)