

Бесконтактный Лоб инфракрасный термометр ST50

Specifications:

Бесконтактный измерение.

Белая подсветка ЖК-дисплей. D: S = 10: 1

держат Авто-данных и автоматического выключения (Авто включение выключение после 15 секунд. при отпускании кнопки).

Очень многие из символа теплоотдачей.

Использование за рубежом: может использоваться для производства продуктов питания, безопасность, осмотр, пожара осмотр, мощность транспортного средства и дизельный двигатель, завод пластмасс и т.д.

Можно выбрать ° C / ° F.

Разрешение: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Диапазон измерения:

30,0 ~ 45,0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)

-20,0 ~ 100,0 ° C (-4.0 ~ 199.9 ° F)

Время отклика: 0.5sec

Спектральный диапазон: 8 ~ 14 мкм

Батарея: одна батарея 9V

Точность измерения: -20,0 ~ 30,0 ° C (± 1 ° C)

-4,0 ~ 86,0 ° F (± 2 ° F)

30,0 ~ 45,0 ° C, ($\pm 0,5$ ° C)

86,0 ~ 113,0 ° F (± 1 ° F)

45,0 ~ 100,0 ° C (± 1 ° C)

113,0 ~ 199,0 ° F (± 2 ° F)

Диапазон рабочих температур окружающей среды: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)

Относительная влажность: 10 ~ 80% RH