

## Звуковая и легкая сигнализация хигро-термометр А2000-ех

### Функции:

Звуковой и световой сигнал, если превышены определенные пользователем высокие/низкие значения.

Калибровка ручного отклонения

Екстернал датчик может расширить длину до 50 метров.

Может добавить внешний звуковой и световой сигнал.

Может добавить функцию оповещения о задержке, если данные превышают предельные значения и будут превышены в течение времени задержки, устройство не будет вызывать тревогу.

Отображение температуры, влажности, времени, а также состояния окружающей среды одновременно

Функциональная клавиша max/min для отображения максимального/минимального значения

Постановка сверху или висячие стены.

### Спецификации

Точность температуры:  $\pm 0,5$  °C

Влажность аккруаии: на  $\pm 5\%$

Диапазон измерения температуры:  $-40 \sim + 85$  °C

Диапазон измерения влажности:  $0 \sim 100\%$

Разрешение:  $0, 1$  °C/ $0.1\%RH$

Тип датчика: внешний датчик с кабелем 3 метра

Батарея: 9В блок-батарея \* 1

Сигнал тревоги: Базз и свет

Размеры:  $135\text{мм} * 124\text{мм} * 35$  мм ( $5.31$  " \*  $4.88$  " \*  $1$  "дюйм)

ЖК-дисплей:  $97\text{мм} * 78\text{мм}$  ( $3.81$  " \*  $1$  ")

Вес: 330г

Сертификат: CE, ISO

Аксессуары: 9В блок-батарея, руководство пользователя, винт