

Звуковая и легкая сигнализация хигро-термометр А2000-ех

Функции:

Звуковой и световой сигнал, если превышены определенные пользователем высокие/низкие значения.

Калибровка ручного отклонения

Екстернал датчик может расширить длину до 50 метров.

Может добавить внешний звуковой и световой сигнал.

Может добавить функцию оповещения о задержке, если данные превышают предельные значения и будут превышены в течение времени задержки, устройство не будет вызывать тревогу.

Отображение температуры, влажности, времени, а также состояния окружающей среды одновременно

Функциональная клавиша max/min для отображения максимального/минимального значения

Постановка сверху или висячие стены.

Спецификации

Точность температуры: $\pm 0,5$ °C

Влажность аккруаии: на $\pm 5\%$

Диапазон измерения температуры: $-40 \sim + 85$ °C

Диапазон измерения влажности: $0 \sim 100\%$

Разрешение: $0, 1$ °C/ $0.1\%RH$

Тип датчика: внешний датчик с кабелем 3 метра

Батарея: 9В блок-батарея * 1

Сигнал тревоги: Базз и свет

Размеры: $135\text{мм} * 124\text{мм} * 35$ мм (5.31 " * 4.88 " * 1 "дюйм)

ЖК-дисплей: $97\text{мм} * 78\text{мм}$ (3.81 " * 1 ")

Вес: 330г

Сертификат: CE, ISO

Аксессуары: 9В блок-батарея, руководство пользователя, винт