

температура и влажность. В отображает состояние MAX или MIN, ни одна из кнопок автоматически после 8 секунд, чтобы вернуть текущий дисплей температуры и влажности. Максимальный минимальная температура записаны удаление / влажность, в MAX или MIN государства, удерживайте кнопку MAX / MIN 2 секунды четкое шоу самый высокий / самый низкий влажность, и возвращает текущее отображение температуры и влажности.

9, кнопка RESET:.. Ясно сброса,

10 Закрепите устройство на стене или разместить на рабочем столе.

11, использовать один (1.5V) батарейки AAA товаров. Шрифт нечеткие, пожалуйста, замените батарею, и Pattention охраны окружающей среды.,

12 * C модель с температуры и влажности зондирования линии 1,5-метровой