

TA238 红外线 温度计 说明书



简介

TA238 红外线温度计带有蜂鸣器报警功能

测量范围 -50°C ~ 300°C

1. 使用 7 节 AAA 1.5VDC 电池

2. 具有 TIMER-THERMO 和 THERMO 两种模式

25°C 报警

50°C 报警

3. 温度范围 50°C，具有 UP-DOWN 功能

UP 和 DOWN 功能，UP 和 DOWN 功能

4. 具有 UP 和 DOWN 功能

具有 TIMETHERMO 功能

5. 启动 1 秒

6. 具有 STOP 1 秒功能