

Digital-Höhenmesser mit Kompass WS110

Features:

- 1) Höhenmesser (m, Fuß)
- 2) Luftdruck (hPa, inHg, mmHg)
- 3) Temperatur (° C / ° F)
- 4) Digitaler Kompass
- 5) Ewiger Kalender
- 6) Batteriewarnanzeige
- 7) Halsband enthalten für den einfachen Transport

Technische Daten:

- 1) Compass Bereich: 0 ° bis 359 ° (digital) 1 bis 32 Zeiger (grafisch)
- 2) Höhengenaugigkeit: + / -0,5
- 3) Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F)
- 4) Temperaturauflösung: 0,1 ° C/0.2 ° F
- 5) Temperaturgenauigkeit: + / -1,0 ° C
- 6) Druckauflösung: 0.1hPa (0,1 mm Hg, 0.01inHg)