

La temperatura y la humedad del registrador de datos

Especificaciones

1. Rango de temperatura: -20 °C ~ 70 °C
2. Rango de humedad: 0 ~ 100% RH (@ -40 °C ~ 85 °C)
3. Precisión de la temperatura: ± 0.5 °C (gama completa)
4. Humedad de precisión: ± 3% HR (10 ~ 90% RH), otra de ± 5% RH RH
5. Resolución de la temperatura: 0.1 °C
6. Resolución de la humedad: 0,1% de humedad relativa
7. Temperatura Tipo de sensor: Sensor de interior
8. Tipo de sensor Humedad: Humirel, Francia (sensor interno)
9. Capacidad de registro de temperatura: 32.768 series de datos
10. Capacidad Record Humedad: 32 768 conjuntos de datos
- . 11 intervalo de Registro: El intervalo de registro más corta es de 1 segundo. Puede elegir los segundos, minutos, horas, días como desee.

- . 12 Intervalo de actualización: intervalo de actualización de LCD es de 1 segundo
- . 13 Modo de inicio: inicio Inicial inmediato / tiempo / arranque manual
- . Manual Parada / FIFO / veces de parada: 14 Modo de parada
- . 15 Modo de alarma: pantalla LCD con el zumbador incorporado
- . 16 Fuente de alimentación: built-in de alta capacidad de la batería de litio de 3,6 V y la fuente de alimentación externa (12V)
- . 17 Software: versión en chino / Inglés
- 18 Equipos de comunicación: Cable de datos USB / puerto serie RS232
- 19 Sistema de apoyo: @ De Windows 98/2000 / XP / 2003 / Vista
- 20 Temp de trabajo:.. -20 °C ~ 70 °C
- 21 de la batería:.. CR1220

Información del embalaje

- . 1 Dimensiones de la unidad: 102 * 109 * 29 mm
- . 2 Peso bruto: 230g
- 3 LCD dimensión:.. 40mm * 62mm