

Sonido y luz de alarma higrómetro-termómetro A2000-ex

Características:

Alarma del Sound & Light si se exceden los valores altos/bajos definidos por el usuario.
Calibración manual de desviación
El sensor de external podía ampliar longitud a 50 metros.
Podría agregar alarma externa del Sound & Light.
Podría agregar la función de la alarma del retardo, si los datos exceden límite y reture a la normalidad dentro del tiempo del retardo, el dispositivo no alarmará.
Temperatura de la exhibición, humedad, tiempo tan bien como estado del ambiente simultáneamente
Tecla de función MAX/MIN para mostrar el valor máximo/mínimo
Colocación de la tapa de escritorio o colgante de pared.

Especificaciones

Exactitud de la temperatura: $\pm 0,5$ °C
Humedad accruacy: \pm el 5% RH
Gama de la medida de la temperatura: -40 ~ + 85 °C
Gama de la medida de la humedad: 0 ~ 100% RH
Resolución: 0.1 ° c/0.1%RH
Tipo del sensor: sensor externo con el cable de 3 metros
Batería: batería del bloque 9V * 1
Alarma: zumbador y luz
Dimensiones: 135 mm * 124 * 35 m m (5.31 "*" 4.88" * 1.37 "pulgada")
Área de exhibición del LCD: 97 * 78 (3.81 "*" 1.37")
Peso: 330
Certificado: CE, ISO
Accesorios: batería del bloque 9V, manual del usuario, tornillo