

## Thermomètre numérique intérieur et extérieur TL8006

### SPÉCIFICATION

Température de mesure: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ + 158 °F)

Précision de température:  $\pm 1$  °C ( $\pm 2$  °F)

Sélection de l'affichage ° C ou ° F par commutateur à glissière

Résolution d'affichage de la température: 0.1 °C (0.2 °F)

Tension de fonctionnement: 1.5v, une taille de batterie AAA

Indicateur de niveau de confort et de confort intérieur

Période d'échantillonnage: 10S

Dimension: 85mmx62mmx18mm

LCD Dimension: 36mmx30mm

### Installation de la batterie

- Soulever le support à l'arrière de l'appareil;
- glissée à Ouvrez le couvercle de la batterieion Par la flèche;
- Insérez 1 pile AAA dans le boîtier de la batterie (notez la polarité);
- Fermez le couvercle de la batterie.