

Προδιαγραφές

1. Τροφοδοσία: 220VAC ή κατανάλωση 110VAC Ισχύς: <3 W
2. Εύρος μέτρησης: -50 °C -110 °C Έλεγχος εύρος: -50 °C -110 °C
3. Ανάλυση οθόνης: 0.1
4. Ακρίβεια μέτρησης: ± 1
5. Ικανότητα Relay: 10A/250Vac