

Εμπρός περιγραφές πίνακα:

1. Probe ασπίδα
2. Ανιχνευτή Μέτρο
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Date-κρατήστε πατημένο το κουμπί
5. Οθόνη LCD
6. Κάλυμμα μπαταρίας

Μέθοδος μέτρησης:

ΈΝΑ. Πατήστε το κουμπί "POWER" στην πρίζα και ενεργοποιήστε, τότε η ένδειξη "01 ή 02".

Β. Βγάλτε ασπίδα καθετήρα και πιέστε τις πινέζες των δύο πλευρών με τα δάχτυλα. Το όργανο είναι να λειτουργήσει κανονικά και μπορεί να μετρήσει αντικειμένου, εάν η αξία της οθόνης είναι περίπου. 30%.

Γ Εισάγετε τις ακίδες στην περ αντικείμενο. 5 χιλιοστά, οι οποίες εμφανίζουν την περιέχουν νερό του αντικειμένου.

Δ Πατήστε το κουμπί "HOLD", στη συνέχεια, να διατηρεί την τρέχουσα τιμή, η οποία εμφανίζεται η ένδειξη "H", πατήστε το πλήκτρο "HOLD" και πάλι, το οποίο μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αναμονής.

Ε Μετά τη μέτρηση, πατήστε το κουμπί "POWER", με τη σειρά της εξουσίας και την ασπίδα καθετήρα κάλυψη, στη συνέχεια, τη μέτρηση είναι πάνω.