

Misuratore di umidità in cotone MS7100C

Specifiche

Display: 4 LCD digitale

Campo di misura: 5% -40%

Condizioni operative:

Temperatura: 0-60.

Umidità: 5% -90%

Risoluzione: 0.1.

Precisione: $\pm 0,5\%$ n

Funzionamento:

Metodo di resistenza elettrica, Compensazione automatica della temperatura

Alimentazione elettrica:

4x1.5 Batteria AAA (UM-4) Batteria

Dimensioni:

Unità principale: 140mm × 60mm × 22mm

Sonda: 72mm × 40mm × 20mm

PIN: 80mm.

Peso: 195G (escluso le batterie)

Garanzia: 1 anno