

DM-01A meetinstrumenten

Specificatie

1. In / mm: inch / metrische conversie
2. RESET: reset herkomst
3. TOL: instelling tolerantie
4. HOLD: data-hold
5. R / A: relatieve / absolute meting
6. conversie
 - + : Positieve instelling
 - : Negatief instelling
7. Grote LCD-display

8. Type Bereik Resolutie Nauwkeurigheid
DM-01 0-25mm / 0-1 "0.001mm / 0,00005" 0.002mm 0.001 "