

Инфракрасный термометр & Amp; Ручной инфракрасный термометр HT-88A

Specifications:

1. Диапазон измерения (температуры) -50 ~ 380°C.
2. Built в указатель laser
3. Разрешение: 0,1°C /°F
4. °C /°Кнопка F переключаемый
5. Emissivity 0.95 (фиксированный).
6. Automatic Удержание данных & Amp; Автоматическое отключение питания
7. d: S: 12: 1
8. Backlit ЖК-дисплей