

図 2 外形寸法



- * 外形寸法
- * 単位
- * 単位 °C/°F
- * 2 単位 12 h/24 h

単位
単位: -10 °C ~ + 50 °C (+ 14°F ~ + 122°F)
単位: -50 °C ~ + 70 °C (-58°F ~ + 158°F)
単位 58 × 40 × 13 mm
単位 1.5 v (AG13) X1