

EC-770 Schichtdickenmessgerät Features: Eine große Punktmatrix-LCD-Bildschirm, Standard-Menü-Bedienung; B zwei Messarten: Einzelzimmer (Einzel) und kontinuierliche (Continuous); C zwei Gruppenarten: Direct Group (DIR) und universelle Gruppen (GEN), eine Direktbank und vier allgemeine Gruppen. Alle Daten werden automatisch nach Direktbank Herunterfahren gelöscht. Universal-Satz von Daten wird automatisch gespeichert, Abschaltung nicht verloren geht. Jede Gruppe kann 80 Daten zu speichern; D kann die Nullpunktkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung (vier Punkte) sein. Jede Gruppe verfügt über eine separate Nullpunktkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung, unbeschadet zwischen den Gruppen ; E Benutzer immer sehen die aktuelle Arbeitsgruppe Daten gemessen, und löschen Sie die angegebenen Daten oder den gesamten Satz von Daten ; F Echtzeit-Anzeige der aktuellen Arbeitsgruppe Statistik: Mittelwert (Mean), der Minimalwert (Min), Maximum (Max), Standardabweichung (Sdev); G-Sonde drei Betriebsarten: Auto (automatisch), magnetische Induktion (Magnetic) und Wirbelstrom (Eddy Current). H kann separat für jede Gruppe und niedrigen Alarmwert zu begrenzen, wenn die Anweisungen auf dem Bildschirm überrannt Alarm eingestellt werden ; I kann ein- oder auszuschalten automatische Abschaltung J.USB Schnittstelle können Daten an einen Computer K. universelle Gruppe niedrigem Stromverbrauch und Fehler zu übertragen