

### **Descripciones del panel frontal:**

1. Escudo de la sonda
2. Sonda de medida
3. Botón de encendido
4. Date-asimiento botón
5. Pantalla LCD
6. Tapa de la batería

### **Método de medición:**

- A. Pulse el botón "POWER" y activar la alimentación, a continuación, mostrar "01 o 02".
- B. Quítese escudo sonda y presione los pasadores de dos lados con los dedos. El instrumento es trabajar normalmente y puede medir objeto si el valor de la pantalla es de aprox. 30%.
- C. Inserte los pasadores en el aprox objeto. 5 mm, que muestran el agua que contiene del objeto.
  - D. Pulse el botón "HOLD", entonces puede tener valor actual, que muestra "H", pulse "HOLD" de nuevo, lo que puede cancelar la función de retención.
  - E. Después de la medición, presione el botón "POWER", a su vez del poder y el escudo de la sonda cubierta, entonces la medición ha terminado.