

όργανα μέτρησης DM-01A

Προσδιορισμός

1. Στο / mm: ίντσα / μετρικό μετατροπής
2. RESET: επαναφορά προέλευσης
3. TOL: ρύθμιση της ανοχής
4. Κρατήστε: δεδομένα κρατήστε
5. R / A: σχετική / απόλυτη μέτρηση
6. μετατροπής
 - + : Θετική ρύθμιση
 - : Αρνητική ρύθμιση
7. Μεγαλύτερη οθόνη LCD
8. Πληκτρολογήστε Ακρίβεια Εύρος Ανάλυση
DM-01 0-25mm / 0-1 "0,001 χιλιοστά / 0,00005" 0,002 χιλιοστά 0,001 "