

Ψηφιακή κρέας θερμομέτρο TP108

Ψηφιακό θερμομέτρο κρέατος είναι απαραίτητη για τη δημιουργία succulent, τρυφερά, νόστιμα σπιτικά γεύματα τέλεια κάθε φορά.

Βήμα 1: πατήστε το κουμπί ON

Βήμα 2: Εισαγωγή του καθετήρα στο κέντρο των τροφίμων (δεν αγγίζει το κόκαλο) για να διαβάσετε την εσωτερική θερμοκρασία

Βήμα 3: Επιλέξτε λειτουργία θερμοκρασία επίδειξης °C/°F

ANAMONH: Σύντομη παύση μια μέτρηση θερμοκρασίας, διατηρούν την τρέχουσα θερμοκρασία, προκειμένου να ελέγξει τη θερμοκρασία, και στη συνέχεια κάντε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην κανονική θερμοκρασία κατάσταση

Καλό για όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των υγρών,

1. θερμοκρασία: -50 °C σε 300 °C / -58°F να 572°F

2. καθετήρας από ανοξείδωτο χάλυβα