

Υπέρυθρο θερμόμετρο-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

Προσδιορισμός

- 1.Measurement Range (Θερμοκρασία) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F
- 2.Distance Factor: Απόσταση Target 10:1
- 3: Ακρίβεια: $\pm 2\% \pm 2$ °C.
- 4.laser στόχο τη λειτουργία.
- 5.Emissivity: 0.1 ~ 1.0
- Λειτουργία 6.MAX/MIN.
- 7.High/low λειτουργία συναγερμού θερμοκρασίας.