

## Manometro pressione GM510

### sepcifications:

Campo di misura:  $\pm 10\text{kPa}$

Precisione:  $\pm 0,3\%$  FSO (25 °C)

Ripetibilità:  $\pm 0,2$  (massimo +/- 0,5 UST)

Linearità / isteresi:  $\pm 0,29$  UST

Risposta: tipica 0,5 s

Indicazione di batteria scarica: sì

Indicazione sovraccarico: Err1

Indicazione di sovraccarico: Err2

Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C

Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 60 °C

Alimentazione: batteria AAA da 1,5 V \* 4

Comunicazione USB: sì