

DC103 温度与湿度

温度

??

?? -10°C + 50°C + 14°F + 122°F

?? -50°C + 70°C -58°F + 158°F

?? 20%RH 90%RH

?? 1.5V AG13 ×1

湿度

* 温度/湿度 & 报警

* 温度 °C/°F

* 温度/湿度 MAX / MIN

* 温度 -1°C + 4°C + 30.2°F + 39.2°F

* 湿度

20°C 25°C 68°F 77°F & 40%RH 70%RH

> 70%RH

< 40%RH

> 25°C 77°F 20°C 68°F 40%RH 70%RH