

1. 测试步骤

1. 将样品放入烘箱
2. 烘箱温度设置为 300 ° C / 572 ° F
3. 烘箱温度设置为 -50 ° C / 58 ° F ~ 572 ° F
4. 烘箱温度设置为 4 ° C / 39 ° F
5. 烘箱温度设置为 15 ° C / 59 ° F
6. 烘箱温度设置为 25 ° C / 77 ° F
7. 烘箱温度设置为 35 ° C / 95 ° F
8. 烘箱温度设置为 45 ° C / 113 ° F
9. 烘箱温度设置为 55 ° C / 131 ° F

2. 规格

尺寸:

3.5 * 125 * 2 mm

重量:

15.5 * 4.7 * 2 cm

测试尺寸: 3.5x125mm

测试温度: -50 ~ 300 ° C / 58 ~ 572 ° F

测试精度: Accuracy: +/-1%

材料: 304 不锈钢, ABS 塑料

测试方法: 热重分析