

□□□ □□□ - 50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F



1.Measurement □□ (□□) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

2.Distance □□ : □□□ □□ □□ □□ 10:1

3 : □□□ : ± 2 % ± 2 °C.

□□□ □□□ 4.laser.

5.Emissivity : 0.1 ~ 1.0

6.MAX/MIN □□.

7.High/low □□ □□ □□.