

Infrarood Thermometer-50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F

Specificatie

- 1.Measurement Range (Temperatuur) -50 ~ 550 °C. -58 ~ 1022 °F
- 2.distance Factor: Afstand tot doel Ratio 10:01
- 3: Precisie: $\pm 2\% \pm 2$ °C.
- 4.Laser doel functie.
- 5.Emissivity: 0.1 ~ 1.0
- 6.MAX/MIN functie.
- 7.High/low temperatuur alarmfunctie.