

## **Aplicações**

É usado para medir o teor de humidade da madeira, a madeira, papel, bambu, papelão, concreto, metope, e outros materiais. ele aplicável de trabalho de madeira, fabricação de papel, flakeboard, móveis, construção, comerciantes temporizador e outras empresas deste sector.

## **Especificações**

Display: 4 digital LCD

0-99%: Faixa de medição Temperatura: 0-60

Símbolo de baixa potência indicando automática.

Bateria: uma bateria de 9V

Dimensão: 130Lx64Wx32H (mm)