

Non-Contact Testa termômetro infravermelho ST50

specifications:

medição sem contato.

Branco LCD de luz de fundo. D: S = 10: 1

-Data Auto hold e auto-desliga (turn Auto fora após 15seg. quando soltar o botão).

Uma grande parte símbolo emissividade.

Use no exterior: pode ser usado para alimentar, segurança-inspecionar, fogo inspecionar, veículo potência e motor diesel, fábrica de plástico etc.

Pode selecionar ° C / ° F.

Resolução: 0,1 ° C (0,1 ° F)

Faixa de medição:

30,0 ~ 45,0 ° C (-86,0 ~ 113,0 ° F)

-20,0 ~ 100,0 ° C (-4,0 ~ 199,9 ° F)

Tempo de resposta: 0,5 seg

Resposta espectral: 8 ~ 14µm

Bateria: uma bateria de 9V

Medição de precisão: -20,0 ~ 30,0 ° C, (± 1 ° C)

-4,0 ~ 86,0 ° F, (± 2 ° F)

30,0 ~ 45,0 ° C, (± 0,5 ° C)

86,0 ~ 113,0 ° C, (± 1 ° F)

45,0 ~ 100,0 ° C, (± 1 ° C)

113,0 ~ 199,0 ° C, (± 2 ° F)

Ambient Faixa de operação: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)

Umidade relativa: 10 ~ 80% RH