

Especificações

1. Large-screen display de cristal líquido, a missão clara visual.
2. Abra a porta da cela, de acordo com sentido positivo e negativo da bateria instalada.
3. Mostra a temperatura ambiente atual, de acordo com a tecla MAX-MIN, medindo corretamente o máximo, a temperatura mínima values. When o MAX quando refinanciamento um botão de reset, ou seja, para remover o valor presente do máximo temperature. When o MIN, o botão de reposição para pressionar uma vez para limpar o valor atual da temperatura mínima.
- 4 por °C - °F botão para selecionar o uso de graus Celsius e graus Fahrenheit..
5. Usar 0 °C ~ 50 °C (B) 32 °F ~ 122 °F
-40 °C ~ 70 °C (A) -58 °F ~ 158 °F
- . 6 Max sensoriamento distância temperatura exterior: 1,5 M (A)
7. Na temperatura normal de 0 °C ~ 50 °C ambientes.
- . 8 Troque a bateria: Utilize a bateria (1.5VDC) de AAA Size.
- 9 Pacote:. 300PCS/CN, 45,5 * 37,5 * 51,5 centímetros, 20,5 kg