

Especificações

A temperatura pode ser medida a partir de -9 a +65 ° C.

1,5 V one-off bateria com uma duração de cerca de 2000 horas.

Instruções

1. Coloque o thermoeter em torno da garrafa (com um diâmetro de 75 a 90 mm) e certifique-se que o contato 2. interruptor eo sensor metálico tocar na garrafa. Depois de cerca de 2 segundos você vai ver que a temperatura na tela.