

Цифровой закрытый и открытый термометр TL8006

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон измерения температуры: -50 °C ~ 70 °C (-58 °F ~ + 158 °F)

Точность измерения температуры: ± 1 °C (± 2 °F)

Выбор ° C или ° F Дисплей с помощью ползунковый переключатель

Температура Разрешение дисплея: 0.1 °C (0.2 °F)

Рабочее напряжение: 1.5V, одна батарея AAA размер

Относительная влажность воздуха в помещении и усилителя; Индикатор уровня комфорта

Период выборки: 10S

Размер: 85mmx62mmx18mm

LCD Размер: 36mmx30mm

Установка батарей

- Поднимите подставку на задней панели устройства;
- Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека, как индикатор стрелкой;
- Вставьте 1 батарейки AAA в корпус батареи (обратите внимание на полярность);
- Закройте крышку батарейного отсека.