

Инфракрасный термометр-50 ~ 550 °С. -58 ~ 1022 °F

Спецификация

- 1.Measurement Диапазон (температура) -50 ~ 550 °С. -58 ~ 1022 °F
- 2.Distance фактор: Расстояние до цели побед 10:01
- 3: Точность: $\pm 2\% \pm 2$ °С.
- 4.laser цель функцию.
- 5.Emissivity: 0.1 ~ 1.0
- Функция 6.MAX/MIN.
- 7.High/low функция сигнала тревоги температуры.