

Технические условия

1 Влажность: 0% ~ 100% RH

2. Temperature: -20 °C ~ 80 °C (-4 °F ~ 176 °F)

3. Dew точка температура: (-20 °C ~ 80 °C / -4 °F ~ 176 °F)

4. Wet Температура колбы: (0 °C ~ 80 °C / 32 °F ~ 176 °F)

5. Humidity точность:

+ 3% относительной влажности (при 25 °C, 20% ~ 80% относительной влажности).

+ 2,5% RH (в других диапазонах)

6 Температура воздуха точность.:

+ 0,5 °C / + 0,9 °F (при 25 °C)

+ 0,8 °C / + 1,5 °F (все остальные диапазоны)

. 7 Разрешение: 0,01% RH, 0,01 °C / 0.01 °F.

. 8 Время отклика: % RH: 10S (90% на 25 °C неподвижном воздухе)