

MC7825S Вуд Влагомер

Specifications:

Древесина, Chiboard, Кожа, Шлак, Керосин, спирт, полиэтилен, мягкий уголь, бамбук, парафином и др.

Диапазон измерения : 0 ~ 70%

точность : $\pm(0,5\% N + 0,5)$

разрешение : 0,1

Дисплей: 4 цифры, 10 мм ЖК-дисплей, с цветом Светодиодный индикатор кодированного

Светодиодный индикатор: Зеленый светодиод представляет собой безопасный, воздушно-сухого состояния

Желтый индикатор представляет собой пограничное состояние

Красный светодиод представляет собой влажную состояние

калибровка : Автоматический

Индикатор заряда батареи : Индикатор низкого заряда батареи

Выходные данные : USB, RS-232, Bluetooth

Условия эксплуатации: Температура: 0 ~ 50°C, Влажность: & л; 90% относительной влажности

Источник питания : 4 x 1,5 AAA Размер (UM-4) Батарея

Габаритные размеры: 165 x 62 x 26 мм

Вес: 119 г (не включая батареи)