

Передние панели: описание

1. Зонд щит
2. Мера зонд
3. Кнопка питания
4. ДаТЕ-удерживайте кнопку
5. ЖК дисплей
6. Крышка аккумулятора

Метод измерения:

- А. Нажмите кнопку "POWER" и включите питание, затем отобразить "01 или 02".
- Б. Сними зонд щит и нажмите булавки двух сторон пальцами. Прибор работает нормально и может измерить объект, если значение на дисплее приблизительно. 30%.
- С. Вставьте штифты в объект ок. 5 мм, который отображает, содержащей воду объекта.
- Д. Затем нажмите кнопку "HOLD" можно провести текущее значение, которое отображения "Н", нажмите "HOLD" снова, которые могут отменить функцию удержания.
- Е. После измерения, нажмите кнопку «POWER», поворот власти и крышка зонда щита, то измерения закончена.