

Применения

Он используется для измерения влажности древесины, древесина, бумага, бамбук, коробка, бетон, метоп, и другие материалы. это применимо древесины работы, бумажный делать, ДСП, мебели, строительства, таймера трейдеров и другой соответствующей отрасли.

Технические условия

Дисплей: 4 цифровой ЖК-

0-99% Диапазон измерений: Температура: 0-60

Низкий символ власти автоматическая указанием.

Батарея: одна батарея 9В

Размеры: 130Lx64Wx32H (мм)